











BANNED TOYS

February 2012

| | | |
|---|--|--|
| <p>Name of Toy : Lokyee – Baby Nacelle With Music</p> <p>Item No : 6321(A)</p> <p>Brand Name : Lokyee</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-10639</p> <p>Report Date : 22/01/2012</p> <p>Hazard :</p> | <p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> <p>الصين</p> <ul style="list-style-type: none">• توجد فتحة في الخياطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاحتكاك نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) | |
| <p>Name of Toy : Rainbow Rings</p> <p>Item No : LC27233</p> <p>Brand Name : Lamaze / Learning Curve</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-10651</p> <p>Report Date : 25/01/2012</p> <p>Hazard :</p> | <p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> <p>الصين</p> <ul style="list-style-type: none">• توجد فتحة في الخياطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاحتكاك نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) | |
| <p>Name of Toy : Baby Toys Music Box</p> <p>Item No : KC999-69</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-10682</p> <p>Report Date : 08/02/2012</p> <p>Hazard :</p> | <p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> <p>الصين</p> <ul style="list-style-type: none">• كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حادة خطيرة. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)• غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغذية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)• The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when subjected to 1 kg Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)• The casing of the toy intended for children too young to sit up unaided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) | |

| | |
|---|---|
| <p>Name of Toy : Demon Skull</p> <p>Item No : 3212</p> <p>Brand Name. : Rubie's</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-10650</p> <p>Report Date : 25/01/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>الصين</p> <p>• تم استخدام مواد قابلة للاشتعال في صنع اللعبة. (Clause 4.1 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007)</p> <p>• حدث اشتعال في المادة المفحوصة (شعر القناع) و استمر الاشتعال بعد سحب مصدر الاشتعال مما أدى إلى استهلاك كامل المادة. المواد التي تم تصنيع اللعبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007)</p> <p>• Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007)</p> <p>• Ignition occurs on the material tested (mask hair) which continue to burn and consumed all the material after removal of the ignition source. The material does not comply to the requirement specified by the standard. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007)</p> | <p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  |
| <p>Name of Toy : James Cameron's Avatar</p> <p>Item No : 9743</p> <p>Brand Name. : Rubie's</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-10657</p> <p>Report Date : 26/01/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>الصين</p> <p>• المواد المرنة المستخدمة كسطح للاصطدام يمكن نزعها بسهولة و تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة – مما يشكل خطراً للاختناق. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The resilient material used as impact surface is removable and fit into small parts cylinder -Poses choking hazard-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> | <p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  |
| <p>Name of Toy : Moulin Roty</p> <p>Item No : 644220</p> <p>Brand Name. : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-10653</p> <p>Report Date : 25/01/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>الصين</p> <p>• توجد فتحة في الخياطة البيدي، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها. (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> | <p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  |
| <p>Name of Toy : Fairy Lites</p> <p>Item No : 107910</p> <p>Brand Name. : Colorific</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. :</p> <p>Report Date : TR-10591</p> <p>Report Date : 09/01/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>الصين</p> <p>• اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل الجروح و التمزقات. الخ. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy or its component/s has accessible sharp edge/s deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations, etc. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> | <p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>الصين</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  |

| | |
|--|---|
| <p>Name of Toy : Fly Combat اسم اللعبة : Item No : 2903 رقم العينة : Brand Name. : --- العلامة التجارية : Manufacturer : --- الجهة المصنعة : Country of Origin : China الصين بلد المنشأ : Report No. : TR-10688 رقم التقرير : Report Date : 08/02/2012 تاريخ التقرير : Hazard : المخاطر :</p> <ul style="list-style-type: none"> احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال. (BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) The toy contains high levels of Lead, which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg). High levels of Lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) |  |
| <p>Name of Toy : Tiger "Costume" اسم اللعبة : Item No : --- رقم العينة : Brand Name. : --- العلامة التجارية : Manufacturer : --- الجهة المصنعة : Country of Origin : China الصين بلد المنشأ : Report No. : TR-10675 رقم التقرير : Report Date : 08/02/2012 تاريخ التقرير : Hazard : المخاطر :</p> <ul style="list-style-type: none"> تم استخدام مواد قابلة للاشتعال في صنع اللعبة. (Clause 4.1 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) حدث اشتعال في المادة المفحوصة (الشعر) و استمر الاشتعال بعد سحب مصدر الاشتعال مما أدى إلى استهلاك كامل المادة. المواد التي تم تصنيع اللعبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) Ignition occurs on the material tested (hair) which continue to burn and consumed all the material after removal of the ignition source. The material does not comply to the requirement specified by the standard. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) |  |
| <p>Name of Toy : Shoot Machine Ben 10 Alien Force اسم اللعبة : Item No : QF1301C رقم العينة : Brand Name. : --- العلامة التجارية : Manufacturer : --- الجهة المصنعة : Country of Origin : China الصين بلد المنشأ : Report No. : TR-10687 رقم التقرير : Report Date : 08/02/2012 تاريخ التقرير : Hazard : المخاطر :</p> <ul style="list-style-type: none"> المواد المرنة المستخدمة كسطح للاصطدام انفصلت عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 60 نيوتن مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة – تشكل خطراً للاختناق. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The resilient material used as impact surface detached when subjected to a tension force of 60 Newton, producing small parts - Poses choking hazard-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) |  |
| <p>Name of Toy : Fun Gun اسم اللعبة : Item No : 367-368 رقم العينة : Brand Name. : --- العلامة التجارية : Manufacturer : --- الجهة المصنعة : Country of Origin : China الصين بلد المنشأ : Report No. : TR-10681 رقم التقرير : Report Date : 08/02/2012 تاريخ التقرير : Hazard : المخاطر :</p> <ul style="list-style-type: none"> الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند الذرورة ($L_{pC, peak}$) تتجاوز حد 115 ديسيبل "وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The C-weighted peak emission sound pressure level, $L_{pC, peak}$, produced by the toy exceeds the limit of 115 dB, as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) |  |

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| Name of Toy | : Kindness Is A Growing Jewel-Princess Telephone | اسم اللعبة: |
| Item No | : 8788 | رقم العينة: |
| Brand Name | : Ding Li | العلامة التجارية: |
| Manufacturer | : Shenzhen Jingxing Mei Commercial & Trade Co LTD | الجهة المصنعة: |
| Country of Origin | : China | الصين |
| Report No. | : TR-10694 | رقم التقرير: |
| Report Date | : 12/02/2012 | تاريخ التقرير: |
| Hazard | : | المخاطر: |

• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة (L_{pA}) تتجاوز حد 80 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)

• The A-weighted emission sound pressure level (L_{pA}) produced by the toy or its components exceeds the limit of 80 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)



| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Name of Toy | : The Smurfs | اسم اللعبة: |
| Item No | : 096 | رقم العينة: |
| Brand Name | : --- | العلامة التجارية: |
| Manufacturer | : --- | الجهة المصنعة: |
| Country of Origin | : China | الصين |
| Report No. | : TR-10696 | رقم التقرير: |
| Report Date | : 12/02/2012 | تاريخ التقرير: |
| Hazard | : | المخاطر: |

• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة (L_{pA}) تتجاوز حد 80 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)

• The A-weighted emission sound pressure level (L_{pA}) produced by the toy or its components exceeds the limit of 80 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)



| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| Name of Toy | : Funny Phone | اسم اللعبة: |
| Item No | : R – 6630 | رقم العينة: |
| Brand Name | : Runcheng | العلامة التجارية: |
| Manufacturer | : --- | الجهة المصنعة: |
| Country of Origin | : China | الصين |
| Report No. | : TR-10670 | رقم التقرير: |
| Report Date | : 07/02/2012 | تاريخ التقرير: |
| Hazard | : | المخاطر: |

• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة (L_{pA}) تتجاوز حد 80 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)

• The A-weighted emission sound pressure level (L_{pA}) produced by the toy or its components exceeds the limit of 80 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)



| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Name of Toy | : Toys Gun | اسم اللعبة: |
| Item No | : --- | رقم العينة: |
| Brand Name | : --- | العلامة التجارية: |
| Manufacturer | : --- | الجهة المصنعة: |
| Country of Origin | : China | الصين |
| Report No. | : TR-10698 | رقم التقرير: |
| Report Date | : 12/02/2012 | تاريخ التقرير: |
| Hazard | : | المخاطر: |

• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند الذروة ($L_{pC peak}$) تتجاوز حد 115 ديسبل "وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)

• The C-weighted peak emission sound pressure level, $L_{pC peak}$, produced by the toy exceeds the limit of 115 dB, as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)



| | |
|---|---|
| <p><i>Name of Toy</i> : EV-5600</p> <p><i>Item No</i> : ---</p> <p><i>Brand Name.</i> : Trom</p> <p><i>Manufacturer</i> : ---</p> <p><i>Country of Origin</i> : China</p> <p><i>Report No.</i> : TR-10700</p> <p><i>Report Date</i> : 13/02/2012</p> <p><i>Hazard</i> :</p> <p>• تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The magnetic component of the toy was released when subjected to tension test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> | <p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> <p>الصين</p>  |
| <p><i>Name of Toy</i> : Dart Shows – Ben 10</p> <p><i>Item No</i> : ---</p> <p><i>Brand Name.</i> : Kaiyi Toys</p> <p><i>Manufacturer</i> : ---</p> <p><i>Country of Origin</i> : China</p> <p><i>Report No.</i> : TR-10699</p> <p><i>Report Date</i> : 13/02/2012</p> <p><i>Hazard</i> :</p> <p>• تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى فحص الارتطام. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The magnetic component of the toy was released when subjected to impact test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> | <p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> <p>الصين</p>  |