













BANNED TOYS

December 2011

<p><i>Name of Toy</i> : Instant Worms اسم اللعبة:</p> <p><i>Item No</i> : 17102 رقم العينة:</p> <p><i>Brand Name.</i> : Forum Novelties inc. العلامة التجارية:</p> <p><i>Manufacturer</i> : --- الجهة المصنعة:</p> <p><i>Country of Origin</i> : --- بلد المنشأ:</p> <p><i>Report No.</i> : TR-10421 رقم التقرير:</p> <p><i>Report Date</i> : 20/11/2011 تاريخ التقرير:</p> <p><i>Hazard</i> : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اللعبة أو أحد مكوناتها تتمدد بنسبة أكبر من نسبة 50% المحددة بالمعايير القياسية. وضعت هذه المعايير للتقليل من المخاطر المتعلقة بابتلاع هذا النوع من الألعاب و التي تتمدد بصورة كبيرة إذا تم ابتلاعها. (Clause 4.6 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • The toy or its component/s expands by more than 50% as required by the standard. This requirement is intended to reduce the risk related to certain toys, which expands dramatically if swallowed. (Clause 4.6 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p><i>Name of Toy</i> : Baby Giraffe اسم اللعبة:</p> <p><i>Item No</i> : 0100097 رقم العينة:</p> <p><i>Brand Name.</i> : Playgro العلامة التجارية:</p> <p><i>Manufacturer</i> : --- الجهة المصنعة:</p> <p><i>Country of Origin</i> : China الصين بلد المنشأ:</p> <p><i>Report No.</i> : TR-10517 رقم التقرير:</p> <p><i>Report Date</i> : 13/12/2011 تاريخ التقرير:</p> <p><i>Hazard</i> : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توجد فتحة في الخياطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الشئوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاحتراق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p><i>Name of Toy</i> : Halloween Mask اسم اللعبة:</p> <p><i>Item No</i> : --- رقم العينة:</p> <p><i>Brand Name.</i> : Carnival العلامة التجارية:</p> <p><i>Manufacturer</i> : --- الجهة المصنعة:</p> <p><i>Country of Origin</i> : Sri Lanka سريلانكا بلد المنشأ:</p> <p><i>Report No.</i> : TR-10445 رقم التقرير:</p> <p><i>Report Date</i> : 27/11/2011 تاريخ التقرير:</p> <p><i>Hazard</i> : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تم استخدام مواد قابلة للاشتعال في صنع اللعبة. (Clause 4.1 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) • حدث اشتعال في المادة المفحوصة (شعر القناع) و استمر الاشتعال بعد سحب مصدر الاشتعال مما أدى إلى استهلاك كامل المادة. المواد التي تم تصنيع اللعبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) • Flammable materials were used in the manufacture of the toy. (Clause 4.1 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) • Ignition occurs on the material tested (mask hair) which continue to burn and consumed all the material after removal of the ignition source. The material does not comply to the requirement specified by the standard. (Clause 4.2.2 – BS EN-71 - Part 2:2006 + A1:2007) 	

<p>Name of Toy : Sharp Shooter Super Air Gun</p> <p>Item No : 2092</p> <p>Brand Name. : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10472</p> <p>Report Date : 30/11/2011</p> <p>Hazard :</p> <p>• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند الذرورة ($L_{pC peak}$) تتجاوز حد 115 ديسبل "وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The C-weighted peak emission sound pressure level, $L_{pC peak}$, produced by the toy exceeds the limit of 115 dB, as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Shoot Mission</p> <p>Item No : 325/326</p> <p>Brand Name. : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10473</p> <p>Report Date : 04/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <p>• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند الذرورة ($L_{pC peak}$) تتجاوز حد 115 ديسبل "وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• انفصلت المواد المرنة المستخدمة كسطح للاصطدام عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد، مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة – مما يشكل خطراً للاختناق-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The C-weighted peak emission sound pressure level, $L_{pC peak}$, produced by the toy exceeds the limit of 115 dB, as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The resilient material (suction cups) used as impact surface detached when subjected to tension test, detached material fits into small parts cylinder -Poses choking hazard-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Dump Truck Intelligence Toys</p> <p>Item No : 8005</p> <p>Brand Name. : Le Yuan</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10500</p> <p>Report Date : 07/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <p>• بعض أجزاء اللعبة يمكن انتزاعها باليد بسهولة. تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة- الألعاب المصممة للأطفال الأقل من 36 شهر يجب أن لا تحتوي على أجزاء صغيرة، حيث أنها من الممكن أن تسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• طول الحبل الموجود باللعبة أكبر من 220 ملم - المحددة بالمقاييس- . يمكن أن يلتف الحبل حول رقبة الطفل مما يعرضه لخطر الاختناق. (Clause 5.4 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The removable component of the toy fits entirely within the small part cylinder. Toys intended for children under 36 months should not have small parts. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The free length of the cord on the toy as received is greater than 220 mm as required by the standard. The cord may wound around the neck of the child and constitute strangulation hazard (Clause 5.4 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Bumping Car</p> <p>Item No : 2060</p> <p>Brand Name. : MT Toys</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10513</p> <p>Report Date : 08/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy produces small parts when subjected to 1 kg. Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : Reel Fishing اسم اللعبة: Item No : 3301 رقم العينة: Brand Name. : QI LONG العلامة التجارية: Manufacturer : --- الجهة المصنعة: Country of Origin : China الصين بلد المنشأ: Report No. : TR-10463 رقم التقرير: Report Date : 30/11/2011 تاريخ التقرير: Hazard : المخاطر:</p> <p>تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في أسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The magnetic component of the toy was released when subjected to tension test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p>Name of Toy : Fishing Game اسم اللعبة: Item No : --- رقم العينة: Brand Name. : --- العلامة التجارية: Manufacturer : --- الجهة المصنعة: Country of Origin : China الصين بلد المنشأ: Report No. : TR-10464 رقم التقرير: Report Date : 30/11/2011 تاريخ التقرير: Hazard : المخاطر:</p> <p>تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في أسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The magnetic component of the toy was released when subjected to tension test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p>Name of Toy : Sun and Fun – Soap Bubble Set اسم اللعبة: Item No : 39753 رقم العينة: Brand Name. : FX Toys العلامة التجارية: Manufacturer : --- الجهة المصنعة: Country of Origin : China الصين بلد المنشأ: Report No. : TR-10499 رقم التقرير: Report Date : 07/12/2011 تاريخ التقرير: Hazard : المخاطر:</p> <p>• اللعبة أو أحد مكوناتها (الجزء الذي يوضع في الفم) تدخل بكاملها في أسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة من المهم في هذا النوع من الألعاب أن لا يكون الجزء الذي يوضع في الفم صغيرا بحيث يكون من الممكن أن ابتلاعه أو استنشاقه عن طريق الخطأ مما يسبب الاختناق. (Clause 4.11 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The toy or its component (mouthpiece) fits entirely within the small part cylinder. It is essential that such toys are not so small that they can be unintentionally swallowed or inhaled causing the user to asphyxiate. (Clause 4.11 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p>Name of Toy : Magnetic Dart Board اسم اللعبة: Item No : JD28174 رقم العينة: Brand Name. : Jorex العلامة التجارية: Manufacturer : --- الجهة المصنعة: Country of Origin : China الصين بلد المنشأ: Report No. : TR-10542 رقم التقرير: Report Date : 22/12/2011 تاريخ التقرير: Hazard : المخاطر:</p> <p>تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في أسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى فحص الارتطام. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The magnetic component of the toy was released when subjected to impact test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	

<p>Name of Toy : Tatu Tata / The Fire Brigade Game</p> <p>Item No : TL64955</p> <p>Brand Name. : Haba</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10560</p> <p>Report Date : 26/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> اللعبة تحتوي على مغنطيسات صغيرة الحجم. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغنطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The toy contains magnetic components that fit entirely into small part cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Bulldozer Friends</p> <p>Item No : SKC9004</p> <p>Brand Name. : Sevi</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10567</p> <p>Report Date : 27/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند الذروة ($L_{pC peak}$) تتجاوز حد 115 ديسيبل "وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) انفصلت المواد المرنة المستخدمة كسطح للاصطدام عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد، مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة تدخل بكاملها في أسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة – مما يشكل خطراً للاختناق-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The C-weighted peak emission sound pressure level, $L_{pC peak}$, produced by the toy exceeds the limit of 115 dB, as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The resilient material (suction cups) used as impact surface detached when subjected to tension test, detached material fits into small parts cylinder -Poses choking hazard-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Funny Cartoon Car</p> <p>Item No : 664</p> <p>Brand Name. : Liang Liang Toys</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10535</p> <p>Report Date : 20/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة يمكن أن تسبب الاختناق. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The toy or its component produces small parts when dropped from a height of 850-mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Army Modern Style – Combat Channel</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name. : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10531</p> <p>Report Date : 19/12/2011</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The toy produces small parts when subjected to 1 kg. Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>الصين</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 