











## **BANNED TOYS**






### **FEBRUARY 2009**

<p><b>Name of Toy</b> : <b>CREATIVE BODY TATTOOS</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>54072005</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6916</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>26/01/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الأجزاء/ الحواف الحادة التي يمكن أن تترتب عليها مخاطر محتملة كالجروح التي تنتج عن قطع أو تمزق أعضاء الطفل.  المعيار العالمي المعمد: (clause 4.8 - EN-71 Part 1:1998)  عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The toy has accessible components which are deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (clause 4.8 – EN-71 Part 1:2001 )</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>FUNNY BATH TOYS</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>T297</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6918</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>27/01/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>اللعبة تشكل خطراً على الأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه -  المعيار العالمي المعمد: (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001 )  عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The toy poses as impaction hazard for young children who are unable to sit up unaided. (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001 )</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>VIBES MADISON - SEA TURTLE</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>84959</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6973</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>11/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعمد  المعيار العالمي المعمد: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)  عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	

<p><i>Name of Toy</i> : <b>PACIFIC OCTOPUS</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>81180</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-6974</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>11/02/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</li> <li>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li> <li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><i>Name of Toy</i> : <b>SEA HORSE</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>77400</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-6976</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>11/02/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li> </ul>	
<p><i>Name of Toy</i> : <b>FUZZY FELLAS – DOLPHIN</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>82418</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-6978</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>11/02/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li> </ul>	
<p><i>Name of Toy</i> : <b>FUZZY FELLAS – DOLPHIN</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>82417</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-6979</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>11/02/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li> </ul>	

<p><b>Name of Toy</b> : <b>LOVELY SPORT SAILBOARDING</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>458</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6928</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>29/01/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><b>Name of Toy</b> : <b>HAPPY DUCK</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>20218</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6953</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>05/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>الأصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة (Lpc peak) هي (116) ديسبل "وحدة قياس صوت" وهي تتجاوز الحد المسموح به في المعايير القياسية (115) ديسبل (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The C-weighted peak emission sound pressure level, Lpc peak, produced by the toy or its component is 116 dB which exceeds the permissible limit specified in the standard (115 dB). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><b>Name of Toy</b> : <b>ROAD RACE – SUPER CAR</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>2688A</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6957</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>05/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><b>Name of Toy</b> : <b>SPEED KING</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>868</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6964</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>09/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p><b>Name of Toy</b> : <b>GREEN SOFT TOY TURTLE</b></p> <p><b>Item No</b> : --</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6992</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>29/01/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>22/01/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>RED SOFT TOY BEAR</b></p> <p><b>Item No</b> :</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6993</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>12/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>22/02/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>EYORE</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>4108</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6994</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>12/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>22/02/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>WHITE SOFT TOY BEAR</b></p> <p><b>Item No</b> : --</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6995</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>12/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>22/02/2009</p>

<p><b>Name of Toy</b> : <b>LIGHT BROWN SOFT TOY BEAR</b></p> <p><b>Item No</b> : --</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6996</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>12/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>22/01/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>SOFT TOY TIGER</b></p> <p><b>Item No</b> : --</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6997</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>12/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>22/01/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>UNIVERSE HERO – SUPER STUNT VEHICLE</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>B718</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6997</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>15/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>15/02/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>SOFT TOY TIGER</b></p> <p><b>Item No</b> : --</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6997</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>12/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل الرصاص تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• The toy contains high levels of lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (90mg/kg for lead). High levels of lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>12/02/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>BABY LOVE PLAY SET</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>0848C-1</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-6989</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>11/02/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الصوت وتجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة منفردة واحدة) وفقا للمعيار العالمي المعتمد (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• تكون تشققات وشقوق أجزاء صغيرة باللعبة عند إسقاطها من على ارتفاع <b>850 مليم</b> وتعرضها لقوة مقدارها <b>1 كج</b> "لقياس إمكانية قوة التحمل" وفقا للمعيار العالمي المعتمد (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The single event emission sound pressure level produced by the toys exceeds the permissible limit specified in the standard (85 dB for single event sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 ).</p> <p>• The toy and its component produce cracks and small parts when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. impact test. (clause 5.1b – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>11/02/2009</p>

