



BANNED TOYS

OCTOBER 2007





<p><i>Name of Toy</i> : SPORTS SPEED KING CAR <i>Item No</i> : 2606-2 <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-4914 <i>Report Date</i> : 24 / 09 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> <p>• احتواء اللعبة (سيارة السرعة) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	
<p><i>Name of Toy</i> : FIGHTER JET <i>Item No</i> : 2905 <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-4932 <i>Report Date</i> : 26 / 09 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> <p>• احتواء اللعبة (الطائرة الحربية) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	
<p><i>Name of Toy</i> : CAPACITY CAR <i>Item No</i> : 0999B <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-4919 <i>Report Date</i> : 24 / 09 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> <p>• احتواء اللعبة (السيارات) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	





<p>Name of Toy : FIERCE TOP (YELLOW COLOR CAR)</p> <p>Item No : 567</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-4937</p> <p>Report Date : 26 / 09 /07</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة (السيارة العجيبة) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The yellow car contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : ACTION – THE CROSS COUNTRY</p> <p>Item No : 415</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-4934</p> <p>Report Date : 26 / 09 /07</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء السيارة الصفراء من لعبة (السيارات) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The yellow car contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : BATTLE GALLOP 2</p> <p>Item No : 2072</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-4928</p> <p>Report Date : 26 / 09 /07</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة (الديبلة المقاتلة) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : S.B.T. Oil Pastel</p> <p>Item No : PC-703-12</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-4938</p> <p>Report Date : 27 / 09 /07</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء قلم الشمع الأحمر اللون من مجموعة (الألوان الشمعية) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الباريوم بحيث تعدت النسب المسموح بها (100 مل/كجم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل الباريوم تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The red crayon contains high levels of barium which exceeds the permissible limit as required by the standard (1000mg/kg for barium). High levels of barium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : TRICKY HAMBURGERS Item No : TD017 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4961 Report Date : 02 / 10 / 07 Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • احتواء اللعبة (الهامبورغر المرحة) عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995). • The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : 'TOYS' - RATTLE Item No : 0101124 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4953 Report Date : 02 / 10 / 07 Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل اللعبة (الخشخيشة) عند إخضاعها لفحص الصوت وتجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة منفردة واحدة، 110 ديسيبل "وحدة قياس صوت عند الذروة") وفقا للمعيار العالمية المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001). • احتواء سطح اللعبة على نتوءات وتشققات حادة تؤثر على سلامة الأطفال : (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001). • بعض مكونات اللعبة (مقبض الخشخيشة) يشتمل على مخاطر كامنة تؤثر على سلامة الأطفال صغار السن نتيجة تقيها/خرقها لأجسادهم: (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001). • سماكة المادة البلاستيكية المغلفة للعبة تقل عن النسبة المسموح بها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة: (clause 4.3 – EN-71 Part 1:2001). • The single event and peak emission sound pressure level produced by the toy exceeds the permissible limit specified in the standard (85 dB for single event and 110 dB for peak sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001) • The surface and accessible edges of the toy has splinters. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • The handle of the toy pose as impaction hazard for young children who are unable to sit up unaided. (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001) • The plastic sheeting of the flexible plastic bag packaging has a thickness less than the required by the standard. (clause 4.3 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : BABY TOYS Item No : BB520A Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4950 Report Date : 01 / 10 / 07 Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند إخضاع اللعبة لفحص الصوت تجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة منفردة واحدة، 110 ديسيبل "وحدة قياس صوت عند الذروة") وفقا للمعيار العالمية المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001). • تحطم اللعبة إلى أجزاء صغيرة وتكون تشققات بها عند إخضاعها إلى فحص السقوط وأثر الارتطام: (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001). • The single event and peak emission sound pressure level produced by the toy exceeds the permissible limit specified in the standard (85 dB for single event and 110 dB for peak sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001) • The rattles produce cracks and small parts when subjected to drop and impact test. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : 6630 – MOBILE PHONE TOY Item No : QX-6630 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4959 Report Date : 02 / 10 / 07 Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل اللعبة (لعبة الجوال 6630) عند إخضاعها لفحص الصوت وتجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة منفردة واحدة، 110 ديسيبل "وحدة قياس صوت عند الذروة") وفقا للمعيار العالمية المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001). • The single event sound pressure level produced by the toy exceeds the permissible limit specified in the standard (80 dB for single event sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : TOYS Item No : -- Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4986 Report Date : 09 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة (السيارات) عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : GIANT SNAKES AND LADDERS Item No : 1003 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4984 Report Date : 09 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة (السلم والتعبان) عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : F1 SUPER CAR RACING Item No : 2211A Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4987 Report Date : 09 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة (سيارة السباق) عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : SPEED KING Item No : 0936 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4990 Report Date : 09 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة (سيارة السرعة) عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• The toy contains high levels of lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead). High levels of lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : YUMMY TUMMY RATTLE Item No : 67097 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4980 Report Date : 09/ 10 /07 Hazard :</p> <p>• عند إخضاع اللعبة لفحص الصوت تجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة منفردة واحدة، 110 ديسيبل "وحدة قياس صوت عند الذروة") وفقاً للمعيار العالمية المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001).</p> <p>• The single event sound pressure level produced by the toy exceeds the permissible limit specified in the standard (85 dB for single event sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : 6670 – MOBILE PHONE TOY Item No : QX-6670 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4962 Report Date : 02 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• عند إخضاع اللعبة لفحص الصوت تجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة منفردة واحدة، 110 ديسيبل "وحدة قياس صوت عند الذروة") وفقاً للمعيار العالمية المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001).</p> <p>• The single event sound pressure level produced by the toy exceeds the permissible limit specified in the standard (80 dB for single event sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : SOFT TOY BEAR Item No : JH8999-S Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4973 Report Date : 08 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001).</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : SOFT TOY BEAR Item No : LH 12261M/30 Batch No. : -- Manufacturer : -- Country of Origin : China Report No. : TR-4972 Report Date : 08 / 10 /07 Hazard :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001).</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 

<p><i>Name of Toy</i> : SOFT TOY DOG <i>Item No</i> : LH 12288M/42 <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-4966 <i>Report Date</i> : 07 / 10 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : SOFT TOY BEAR <i>Item No</i> : LH 10767M/30 <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-4967 <i>Report Date</i> : 07 / 10 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : SOFT TOY DUCK <i>Item No</i> : LH 12799M/30 <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-4974 <i>Report Date</i> : 08 / 10 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : SOFT TOY SHEEP <i>Item No</i> : B22734EM <i>Batch No.</i> : -- <i>Manufacturer</i> : -- <i>Country of Origin</i> : China <i>Report No.</i> : TR-5013 <i>Report Date</i> : 17 / 10 /07 <i>Hazard</i> :</p> <p>• فشل أماكن خياطة اللعبة عند اخضاعها لاختبار الشد وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : SOFT TOY PIG</p> <p>Item No : GTA 6093B</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-5010</p> <p>Report Date : 17 / 10 /07</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001). • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : SOFT TOY PIG</p> <p>Item No : QY 1660/3</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-5008</p> <p>Report Date : 16 / 10 /07</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001). • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : SOFT TOY MONKEY</p> <p>Item No : B22778M</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-5012</p> <p>Report Date : 17 / 10 /07</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001). • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : SOFT TOY RABBIT</p> <p>Item No : BT05128/12</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : TR-5016</p> <p>Report Date :</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001). • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 

Name of Toy : SOFT TOY CAMEL
Item No : YD91385A
Batch No. : --
Manufacturer : --
Country of Origin : China
Report No. : TR-5024
Report Date : 22 / 10 /07
Hazard :

اسم اللعبة:
رقم العينة:
رقم التشغيل:
الجهة المصنعة:
بلد المنشأ:
رقم التقرير:
تاريخ التقرير:
المخاطر:

- فشل بعض مكونات اللعبة (الكرات المعدنية) وتكون أجزاء صغيرة نتجت عنها حين تعرضها لاختبار الشد (قوة شد بمقدار 90 نيوتن)، حيث أن الأجزاء الصغيرة يمكنها التسبب في مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)
- فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)

- The component of toy (metallic ball) detached and produces small parts when subjected to tension force of 90 N. Small parts may cause suffocation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)
- An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)



Name of Toy : SUPER RACING
Item No : 13910
Batch No. : --
Manufacturer : --
Country of Origin : China
Report No. : TR-5037
Report Date : 23 / 10 / 07
Hazard :

اسم اللعبة:
رقم العينة:
رقم التشغيل:
الجهة المصنعة:
بلد المنشأ:
رقم التقرير:
تاريخ التقرير:
المخاطر:

- احتواء اللعبة (سيارة السرعة) عند الفحص على نسب عالية من عنصر الكروم والرصاص والكروم بحيث تعدت النسب المسموح بها (90 مل/كجم للرصاص، 60 مل/كجم للكروم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).

- The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)

