










BANNED TOYS





الألعاب المحظورة





مارس 2012





<p>Name of Toy : Cha! Cha! – A Souvenir Of Rain Forest Café Wild Bunch</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name. : Rain Forest Café</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10745</p> <p>Report Date : 04/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>توجد فتحة في الخياطة اليدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Wild Clingers</p> <p>Item No : 84664</p> <p>Brand Name. : Wild Republic</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10755</p> <p>Report Date : 04/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>فشل أماكن خياطة اللعبة عند إخضاعها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risks of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Shepherd Paradise</p> <p>Item No : 231</p> <p>Brand Name. : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10728</p> <p>Report Date : 27/02/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حواف حادة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 




<p>Name of Toy : 5 Angry Birds : اسم اللعبة:</p> <p>Item No : 8106 : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : --- : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : TR-10724 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 26/02/2012 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توجد فتحة في الخياطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) <ul style="list-style-type: none"> • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p>Name of Toy : Lovely Baby : اسم اللعبة:</p> <p>Item No : 2010A : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : Feng Hua : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : TR-10723 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 26/02/2012 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حواف حادة خطيرة، عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) <ul style="list-style-type: none"> • The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p>Name of Toy : Shaun The Sheep : اسم اللعبة:</p> <p>Item No : --- : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : --- : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : TR-10729 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 27/02/2012 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • انفصال أحد مكونات اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 90 نيوتن، مكوناً جزءاً صغيراً من الممكن أن يسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • توجد فتحة في الخياطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) <ul style="list-style-type: none"> • The grippable component of toy detached and produces small parts when subjected to tension force of 90 Newton. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	
<p>Name of Toy : Party Favors : اسم اللعبة:</p> <p>Item No : PA00132 : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : --- : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : 21/02/2012 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : TR-10706 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل وخز في البشرة. الخ (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) <ul style="list-style-type: none"> • The toy or its component/s has accessible sharp point/s deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	

<p>Name of Toy : Sweet Baby – Doll Swing With Detachable Car Seat</p> <p>Item No : 25900DA</p> <p>Brand Name : Qun Feng Toys</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10783</p> <p>Report Date : 12/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن انتزاعها باليد بسهولة، حيث أنها من الممكن أن تسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>كسر / تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون مما أدى إلى تكون أطراف حادة خطيرة، عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>توجد فتحة في الخياطة البيوتية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (Clause 5.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The toy has component/s that can be removed by hand and fit entirely within the small parts cylinder. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The toy exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Baby Sway Bell</p> <p>Item No : 8802-20</p> <p>Brand Name : Cheng Feng</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10766</p> <p>Report Date : 07/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة متفرقة واحدة ($L_{pA,1s}$) تتجاوز حد 85 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>كسر / تشققات باللعبة عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>اللعبة تشكل خطراً على الأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The A-weighted emission sound pressure level ($L_{pA,1s}$) produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The toy produces small parts when subjected to 1 kg. Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impact hazard for young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Baby Toys</p> <p>Item No : 1268</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10765</p> <p>Report Date : 07/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن انتزاعها باليد بسهولة، حيث أنها من الممكن أن تسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>سماكة الحبل الموجود باللعبة عند شدة بقوة قدرها 25 نيوتن وهو أقل من 1.5 ملم المحدد بالمقاييس. يمكن أن يلتف الحبل حول رقبة الطفل مما يعرضه لخطر الاختناق. (Clause 5.4 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The toy has component/s that can be removed by hand and fit entirely within the small parts cylinder. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The thickness of the cord on the toy while under tension of 25 N, which is less than 1.5 mm as required by the standard. The requirement addresses the risk of the child from being strangled by the cords on the toys that can form noose around the neck. (Clause 5.4 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Harmonious Music</p> <p>Item No : D029</p> <p>Brand Name : Heng Run Toys</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10710</p> <p>Report Date : 21/02/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل وخز في البشرة. الخ. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة و حواف حادة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم وفحص الارتطام بـ 1 كجم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> The toy or its component/s has accessible sharp point/s deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) The toy or its component produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp edges and sharp points when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 

<p>Name of Toy : Dubai Fun – DD DUBPK Camel RM</p> <p>Item No : DD-00-1516</p> <p>Brand Name : Deserdesignslls.ae</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10752</p> <p>Report Date : 04/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى السقوط الحر. المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغنطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The magnetic component of the toy was released when subjected to drop test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	
<p>Name of Toy : Pocket Money – Dream Girl</p> <p>Item No : 219</p> <p>Brand Name : Kids Pro</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10770</p> <p>Report Date : 07/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل الجروح و التمزقات. الخ. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy or its component/s has accessible sharp edge/s deemed to be sharp edges and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations, etc. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	
<p>Name of Toy : Palytime Poun Ding Stacker</p> <p>Item No : TY 9025</p> <p>Brand Name : Tanny</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10763</p> <p>Report Date : 05/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة، عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم.</p> <p>• " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغطية فإنها في النهاية سوف تنحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy produces cracks, when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009).</p> <p>• The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	
<p>Name of Toy : Colorful Available</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name : Bravo</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10809</p> <p>Report Date : 18/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• توجد فتحة في الخياطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	

<p>Name of Toy : Baby Play & Learn</p> <p>Item No : XH001-02</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10813</p> <p>Report Date : 18/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة و حواف حادة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم و فحص الارتطام بـ 1 كجم . " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار . في حالة تشقق مثل هذه الأغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • توجد فتحة في الخياطة اليدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • The toy or its component produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp edges and sharp points when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • The casing of the toy intended for children too young to sit up an aided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Crib Musical Mobile</p> <p>Item No : 1205979</p> <p>Brand Name. : Scenique</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10820</p> <p>Report Date : 19/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن ، مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها. مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risks of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (Clause 5.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : My Baby - Bravo</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name. : Dove</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10814</p> <p>Report Date : 18/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حادة خطيرة . " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار . في حالة تشقق مثل هذه الأغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when subjected to 1 kg Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • The casing of the toy intended for children too young to sit up an aided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 
<p>Name of Toy : Ninnili Donence Turkece</p> <p>Item No : FM6651</p> <p>Brand Name. : Playwin</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10812</p> <p>Report Date : 18/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • توجد فتحة في الخياطة اليدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 - BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) 	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية : الجهة المصنعة : الصين رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر :</p> 

<p>Name of Toy : Quackers Item No : Product Code: 452650200 Brand Name : Mamas & Papas Manufacturer : --- Country of Origin : China الصين Report No. : TR-10785 Report Date : 12/03/2012 Hazard : • اللعبة تشكل خطرا على الأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة نوبهم - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه- . (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر : </p>
<p>Name of Toy : Activity Giraffe Item No : 00311 Brand Name. : Mamas & Papas Manufacturer : --- Country of Origin : China الصين Report No. : TR-10776 Report Date : 11/03/2012 Hazard : • توجد فتحة في الخيطة البدوية، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها : (Clause 5.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (Clause 5.2 – EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر : </p>
<p>Name of Toy : Learning Fun Item No : 34661B Brand Name. : Beikxing Manufacturer : --- Country of Origin : China الصين Report No. : TR-10847 Report Date : 26/03/2012 Hazard : • كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حادة خطيرة . " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها." (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when subjected to 1 kg Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The casing of the toy intended for children too young to sit up unaided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر : </p>
<p>Name of Toy : Jocund Baby Item No : HL2011-21 Brand Name. : --- Manufacturer : --- Country of Origin : China الصين Report No. : TR-10855 Report Date : 28/03/2012 Hazard : • كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حادة خطيرة . " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها." (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) • غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when subjected to 1 kg Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The casing of the toy intended for children too young to sit up unaided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	<p>اسم اللعبة : رقم العينة : العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ : رقم التقرير : تاريخ التقرير : المخاطر : </p>

<p>Name of Toy : Clap Clap Monkey</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10825</p> <p>Report Date : 20/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل الجروح و التمزقات. الخ. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy or its component/s has accessible sharp edge/s deemed to be sharp edges and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations, etc. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	
<p>Name of Toy : Shrinky Dinks</p> <p>Item No : 23011 – P0003273</p> <p>Brand Name. : Alex</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10791</p> <p>Report Date : 13/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل وخز في البشرة. الخ. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• اللعبة تحتوي على مغنطيسات صغيرة الحجم. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بانتلاع المغنطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy or its component/s has accessible sharp point/s deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p> <p>• The toy contains magnetic components that fit entirely into small part cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	
<p>Name of Toy : Flatbed Truck & Race Car</p> <p>Item No : SKU # Flra - 14810330110102</p> <p>Brand Name. : Green Toys / Pottery Barn Kids</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : TR-10793</p> <p>Report Date : 07/02/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و حواف حادة خطيرة، عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها".</p> <p>• The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	
<p>Name of Toy : Skwinkle Rattle</p> <p>Item No : 94109</p> <p>Brand Name. : Manhattan Toy</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : Thailand تايلاند</p> <p>Report No. : TR-10792</p> <p>Report Date : 13/03/2012</p> <p>Hazard :</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009) " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها".</p> <p>• The toy produces small parts when subjected to 1 kg. Impact test, The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2005 + A9:2009)</p>	