

**BANNED TOYS****DECEMBER 2008**

<p><b>Name of Toy</b> : HELLO KITTY <b>Item No</b> : S250 906034 <b>Batch No.</b> : -- <b>Manufacturer</b> : -- <b>Country of Origin</b> : CHINA <b>Report No.</b> : 6812 <b>Report Date</b> : 29/12/08 <b>Hazard</b> :</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p>	
<p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001): • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) • عدم تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تسبب في أضرار على الفئة العمرية المستخدمة اللعبة باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li><li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li><li>• There is no specific hazard calling for the age restriction in Arabic language. (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li></ul>		
<p><b>Name of Toy</b> : HELLO KITTY <b>Item No</b> : S250 779806 <b>Batch No.</b> : -- <b>Manufacturer</b> : -- <b>Country of Origin</b> : CHINA <b>Report No.</b> : TR-6813 <b>Report Date</b> : 29/12/08 <b>Hazard</b> :</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p>	
<p>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001): • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) • عدم تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تسبب في أضرار على الفئة العمرية المستخدمة اللعبة باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li><li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li><li>• There is no specific hazard calling for the age restriction in Arabic language. (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001 )</li></ul>		
<p><b>Name of Toy</b> : ON-U-MIND <b>Item No</b> : GT-8787 <b>Batch No.</b> : -- <b>Manufacturer</b> : -- <b>Country of Origin</b> : CHINA <b>Report No.</b> : TR-6778 <b>Report Date</b> : 16/12/08 <b>Hazard</b> :</p>	<p>اسم اللعبة: رقم العينة: رقم التشغيل: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p>	
<p>• تكون تشققات ونشوء أجزاء صغيرة للعبة عند إسقاطها من على ارتفاع <b>850 ملم</b> وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • احتواء اللعبة على كرة صغيرة يمكن ابتلاعها وتسببها في انسداد مجرى الهواء . حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The toy and its component produces cracks and small parts when dropped from a height of 850 mm. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001 )</li><li>• The toy contains small ball capable of entering and blocking the airway. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001 )</li><li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li></ul>		

<p><b>Name of Toy</b> : BRIO DUCK  <b>Item No</b> : 30322  <b>Batch No.</b> : --  <b>Manufacturer</b> : --  <b>Country of Origin</b> : CHINA  <b>Report No.</b> : TR-6766  <b>Report Date</b> : 15/12/2008  <b>Hazard</b> :</p> <p>اسم اللعبة: اسم اللعبة:  رقم العينة: رقم العينة:  رقم التشغيل: رقم التشغيل:  الجهة المصنعة: الجهة المصنعة:  بلد المنشأ: بلد المنشأ:  رقم التقرير: رقم التقرير:  تاريخ التقرير: تاريخ التقرير:  المخاطر: المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سماكة الحبل الموجود باللعبة عند شده بقوة قدرها 25 نيوتن 1.3 ملم و هي أقل من 1.5 ملم المحدد بالمقاييس. يمكن أن يلتف الحبل حول رقبة الطفل مما يعرضه لخطر الاختناق. (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• عدم تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتسبب في أضرار على الفئة العمرية المستخدمة باللعبة باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• The thickness of the cord on the toy while under tension of 25N force is 1.3 mm which is less than 1.5 mm as required by the standard. The requirement addresses the risk of the child being strangled by cords on toys that can form a noose around the neck. (clause 5.4 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• There is no specific hazard calling for the age restriction in Arabic language. (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : SOFT TOY ZEBRA  <b>Item No</b> : --  <b>Batch No.</b> : --  <b>Manufacturer</b> : --  <b>Country of Origin</b> : CHINA  <b>Report No.</b> : TR-6761  <b>Report Date</b> : 25/11/2008  <b>Hazard</b> :</p> <p>اسم اللعبة: اسم اللعبة:  رقم العينة: رقم العينة:  رقم التشغيل: رقم التشغيل:  الجهة المصنعة: الجهة المصنعة:  بلد المنشأ: بلد المنشأ:  رقم التقرير: رقم التقرير:  تاريخ التقرير: تاريخ التقرير:  المخاطر: المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل أماكن خياطة اللعبة وظهور الحشوة الداخلية مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001):</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : COLORFUL WOODEN LOCOMOTIVE SERIES  <b>Item No</b> : 979909  <b>Batch No.</b> : --  <b>Manufacturer</b> : --  <b>Country of Origin</b> : CHINA  <b>Report No.</b> : TR-6789  <b>Report Date</b> : 21/11/2008  <b>Hazard</b> :</p> <p>اسم اللعبة: اسم اللعبة:  رقم العينة: رقم العينة:  رقم التشغيل: رقم التشغيل:  الجهة المصنعة: الجهة المصنعة:  بلد المنشأ: بلد المنشأ:  رقم التقرير: رقم التقرير:  تاريخ التقرير: تاريخ التقرير:  المخاطر: المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة - تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة. - الألعاب المصممة/المخصصة للأطفال الأقل من 36 شهر يجب أن لا تحتوي على أجزاء صغيرة، حيث أنها من الممكن أن تتسبب الاختناق وكما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• عدم تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتسبب في أضرار على الفئة العمرية المستخدمة باللعبة باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• The toy has component that fits entirely within the small part cylinder. Toys intended for children below 3 years should not have small parts. Small parts may cause suffocation and asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• There is no specific hazard calling for the age restriction in Arabic language. (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : WOODEN TOY  <b>Item No</b> : K-263  <b>Batch No.</b> : --  <b>Manufacturer</b> : --  <b>Country of Origin</b> : CHINA  <b>Report No.</b> : TR-6787  <b>Report Date</b> : 21/11/2008  <b>Hazard</b> :</p> <p>اسم اللعبة: اسم اللعبة:  رقم العينة: رقم العينة:  رقم التشغيل: رقم التشغيل:  الجهة المصنعة: الجهة المصنعة:  بلد المنشأ: بلد المنشأ:  رقم التقرير: رقم التقرير:  تاريخ التقرير: تاريخ التقرير:  المخاطر: المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انفصال أحد مكونات اللعبة مكونا جزءا صغيرا - عند تعريضها لاختبار الشد بعزم دوران 0.34 نيوتن. متر ودوران قدره 180°. يدخل بكامله في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة، الألعاب المصممة/المخصصة للأطفال الأقل من 36 شهر يجب أن لا تحتوي على أجزاء صغيرة، حيث أنها من الممكن أن تتسبب الاختناق وكما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• عدم تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتسبب في أضرار على الفئة العمرية المستخدمة باللعبة باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• The component of toy detached and produces small parts when subjected to a 180° rotation/ torque of 0.34 N.m. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• There is no specific hazard calling for the age restriction in Arabic language. (clause 7.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	

<p><b>Name of Toy</b> : FRENCH FRIES PLAY</p> <p><b>Item No</b> : 54</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : CHINA</p> <p><b>Report No.</b> : TR-6790</p> <p><b>Report Date</b> : 22/12/2008</p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• الأصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة ( Lpc peak ) هي (118) ديسبل "وحدة قياس صوت" وهي تتجاوز الحد المسموح به في المعيار القياسية " 115 ديسبل ". ( clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• The C-weighted peak emission sound pressure level, Lpc peak, produced by the toy or its component is 118 dB which exceeds the permissible limit specified in the standard (115 dB). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><b>Name of Toy</b> : SMALL GAME TENT</p> <p><b>Item No</b> : 947678</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : CHINA</p> <p><b>Report No.</b> : TR-6791</p> <p><b>Report Date</b> : 22/11/2008</p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• أي لعبة بها باب/غطاء أو أي غرض مشابه يجب أن تكون مزودة بفتحتين – غير محجوبتين – على الأقل مساحة كل منهما 650 ملم<sup>2</sup> أو أكثر و أن تكون المسافة بينهما 150 ملم على الأقل، على أن تكون كامل مساحة التهوية مكشوفة عندما توضع اللعبة على الأرض بأي وضع مقارب لسطحين مستويين متعامدين بزاوية قدرها 90 ° مثل زاوية غرفة " ( clause 4.14.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• الغلاف البلاستيكي المرن بسماعة أقل من " . التغليف البلاستيكي الرقيق يمكن أن يلتصق بدم أو أنف الطفل مما يجعل من المستحيل عليه أن يتنفس " ( clause 6 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• Any toy having a door, lid or similar device should provide at least two unobstructed ventilation holes, each 650 sq. mm. or more, situated at least 150 mm apart. The total ventilation area should be provided when the toy is placed on the floor in any position and adjacent to two vertical plane surfaces meeting at a 90° angle, so as to simulate the corner of the room. (clause 4.14.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The plastic sheeting of the flexible plastic bag packaging has a thickness which is less than the required by the standard. (clause 4.3 – EN-71)</p> <p>• The flexible plastic bag has an opening perimeter and a thickness which does not meet the requirement in the standard. (clause 6 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><b>Name of Toy</b> : MY SWEETIE–EARLY DAY'S BABY PLAY SET</p> <p><b>Item No</b> : 06007</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : CHINA</p> <p><b>Report No.</b> : TR-6806</p> <p><b>Report Date</b> : 24/12/2008</p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة - تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة - . الألعاب المصممة/ المخصصة للأطفال الأقل من 36 شهر يجب أن لا تحتوي على أجزاء صغيرة، حيث أنها من الممكن أن تسبب الاختناق وكما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. ( clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• حدثت كسور باللعبة أو بعض مكوناتها – مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة - عند إخضاعها إلى فحص الارتطام – 1 كجم . ( clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• The toy has component that fits entirely within the small part cylinder. Toys intended for children below 3 years should not have small parts. Small parts may cause suffocation and asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy or its component produces small parts when subjected to 1 kg impact test. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><b>Name of Toy</b> : MY SWEETIE–EARLY WORD'S BABY</p> <p><b>Item No</b> : 07501</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : CHINA</p> <p><b>Report No.</b> : TR-6805</p> <p><b>Report Date</b> : 24/12/2008</p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• توجد فتحة في الخيطة الودية مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها. ( clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

Name of Toy : **MAGNUM PAINTBALL SPLAT PS 1200**  
Item No : **TU 60045**  
Batch No. : --  
Manufacturer : --  
Country of Origin : **CHINA**  
Report No. : **TR-6785**  
Report Date : **21/12/2008**  
Hazard :

اسم اللعبة:  
رقم العينة:  
رقم التشغيل:  
الجهة المصنعة:  
بلد المنشأ:  
رقم التقرير:  
تاريخ التقرير:  
المخاطر:

- الطاقة الحركية القصوى للمقذوف - عند إخضاع اللعبة لقياس قوى القذف- تتجاوز قوة 0.08 جول المحددة بواسطة المعيار العالمي المعتمد (clause 4.17.3 – EN-71 Part 1:2001)
- الأصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة ( Lpc peak ) هي (117) ديسبل "وحدة قياس صوت" وهي تتجاوز الحد المسموح به في المعايير القياسية (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 ) " 115 ديسبل".
- عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد ( clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001 )

- The projectile of the toy has a maximum kinetic energy which exceeds the limit of 0.08J / 0.5 J as required by the standard. The potential danger of projectile toys should be drawn to the attention of the user. (clause 4.17.3 – EN-71 Part 1:2001)
- The C-weighted peak emission sound pressure level, Lpc peak, produced by the toy or its component is 118 dB which exceeds the permissible limit specified in the standard (115 dB). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 )
- There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)

