














## BANNED TOYS

**JUNE 2009**

<p><b>Name of Toy</b> : <b>PIZZA PEN</b></p> <p><b>Item No</b> : ---</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7436</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>28/05/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الحواف الحادة التي يمكن أن تترتب عليها مخاطر محتملة كالجروح التي تنتج عن قطع أو تمزق أعضاء الطفل، بحسب المعيار العالمي المعتمد: (clause 4.7- EN-71 Part 1:1998)</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy has accessible components which are deemed to be sharp edges and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (clause 4.8 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>28/05/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>BEST FRIENDS</b></p> <p><b>Item No</b> : ---</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7440</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>28/05/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الأطراف الحادة التي يمكن أن تترتب عليها مخاطر محتملة كالجروح التي تنتج عن قطع أو تمزق أعضاء الطفل، بحسب المعيار العالمي المعتمد: (clause 4.8- EN-71 Part 1:1998)</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy has accessible components which are deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (clause 4.8 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>28/05/2009</p>
<p><b>Name of Toy</b> : <b>RANGERS HURRICANEGER</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>538</b></p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7479</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>09/06/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <p>• الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها (الهاتف) عند دورة مفردة واحدة (<math>L_{pA}</math>) تتجاوز حد 80 ديسيبل المسموح به في المعايير القياسية (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• أحد مكونات اللعبة (الصارف) يعتبر من الأجزاء الصغيرة (الجزء الذي يوضع في الفم) . من المهم في هذا النوع من الألعاب أن لا يكون الجزء الذي يوضع في الفم صغيراً بحيث يكون من الممكن أن يتم ابتلاعه أو استنشاقه عن طريق الخطأ مما يسبب الاختناق. (clause 4.11 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها ( القناع ) عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم . (clause 4.14.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The A-weighted emission sound pressure level (<math>L_{pA}</math>) produced by the toy or its components (Phone) exceeds the limit of 80 dB when measured in a free field as specified by the standard. (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001 )</p> <p>• The toy or its component (Whistle) considered a small part. It is essential that such toys are not so small that they can be unintentionally swallowed or inhaled causing the user to asphyxiate. (clause 4.11 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy or its component (Mask) produces cracks when subjected to 1 kg. Impact test (clause 4.14.2 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p>  <p>09/06/2009</p>

<p>Name of Toy : <b>SUPERFINE SPORT CAR</b></p> <p>Item No : <b>8007</b></p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : <b>CHINA</b></p> <p>Report No. : <b>TR-7512</b></p> <p>Report Date : <b>21/06/2009</b></p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم) لدخول الرصاص إلى الجسم تتركب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</li> <li>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : <b>MUSICAL MOBILE</b></p> <p>Item No : <b>05/5019</b></p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : <b>CHINA</b></p> <p>Report No. : <b>TR-7517</b></p> <p>Report Date : <b>21/06/2009</b></p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة (<math>L_{pA, 1s}</math>) تتجاوز حد 85 ديسيبل المسموح به في المعايير القياسية (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>The A-weighted emission sound pressure level, <math>L_{pA, 1s}</math>, produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when measured in a free field as specified by the standard. (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : <b>BEN 10 - 2</b></p> <p>Item No : <b>2635</b></p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : <b>CHINA</b></p> <p>Report No. : <b>TR-7377</b></p> <p>Report Date : <b>18/05/2009</b></p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة (<math>L_{pA, 1s}</math>) تتجاوز حد 85 ديسيبل المسموح به في المعايير القياسية (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>The A-weighted emission sound pressure level, <math>L_{pA, 1s}</math>, produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when measured in a free field as specified by the standard. (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : <b>SOFT TOY</b></p> <p>Item No : <b>YD7452/3</b></p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : <b>CHINA</b></p> <p>Report No. : <b>TR-7492</b></p> <p>Report Date : <b>16/06/2009</b></p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم) لدخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص إلى الجسم تتركب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</li> <li>حدث تمزق في الخيطة البودوية في اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن ، مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>انفصال أحد مكونات اللعبة (الأزرار) عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 90 نيوتن مكوناً جزءاً صغيراً من الممكن أن يسبب الاختناق وكما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>The toy contains high levels of lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg). High levels of lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</li> <li>An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>The component of toy (Button) detached and produces small parts when subjected to tension force of 90 N. Small parts may cause suffocation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p><i>Name of Toy</i> : <b>BUTTERFLY - SOFT TOY</b></p> <p><i>Item No</i> :</p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-7489</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>16/06/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن ، مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها. مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : <b>DOLL - SOFT TOY</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>YD338-26</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-7490</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>16/06/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن ، مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها. مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة (الأنف) يمكن انتزاعها باليد بسهولة، حيث أنها من الممكن أن تسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم.</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• The toy has component/s (Nose) that can be easily removed by hand and fit entirely within the small parts cylinder. Small parts may cause suffocation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : <b>SOFT TOY</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>YD5400-36A</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-7491</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>16/06/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن ، مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها. مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : <b>RABBIT HAMMER</b></p> <p><i>Item No</i> : <b>YD221117</b></p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : <b>CHINA</b></p> <p><i>Report No.</i> : <b>TR-7493</b></p> <p><i>Report Date</i> : <b>16/06/2009</b></p> <p><i>Hazard</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدث تمزق في الخياطة اليدوية في اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 70 نيوتن ، مما أدى إلى ظهور مادة الحشوة الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها. مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was produced when subjected to tension force of 70 N allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p><b>Name of Toy</b> : <b>BEE - SOFT TOY</b></p> <p><b>Item No</b> : ---</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7499</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>18/06/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• توجد فتحة في الخياطة البدوية (في ظهر اللعبة)، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>DISNEY BABY - BABY EYORE</b></p> <p><b>Item No</b> : ---</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7506</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>18/06/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• توجد فتحة في الخياطة البدوية (الرأس)، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• طول الحبل الموجود باللعبة أطول من 220 ملم المحدد بالمقاييس. يمكن أن يلتف الحبل حول رقبة الطفل مما يعرضه لخطر الاختناق. (clause 5.4– EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found (head) allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• The free length of the cord on the toy as received is greater than 220 mm as required by the standard. The cord may wound around the neck of the child and constitute strangulation hazard.. (clause 5.4 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>DOLL - SOFT TOY</b></p> <p><b>Item No</b> : ---</p> <p><b>Batch No.</b> : --</p> <p><b>Manufacturer</b> : --</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>CHINA</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7507</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>18/06/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• توجد فتحة في الخياطة البدوية (في ظهر اللعبة)، مما يسمح بظهور مادة الحشو الداخلية وأصبح من السهل الوصول إليها، مما قد يسبب مخاطر الاختناق نتيجة استنشاق أو ابتلاع مكوناتها: (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• تم استخدام مواد قابلة للاشتعال في صنع اللعبة. سرعة انتشار اللهب في اللعبة تتجاوز الحد المسموح به في المعايير القياسية (clauses 4.1 &amp; 4.5.1– EN-71 Part 2:2001)</li> <li>• An opening in the seams of the soft toy was found allowing the filling materials to be easily accessible. There are possible risk of suffocation or asphyxiation and ingestion due to small parts being inhaled or swallowed. (clause 5.2 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• Flammable materials were used in the manufacture of the toy. The rate of spread of flame of the toy tested exceeds the requirement specified by the standard (clauses 4.1 &amp; 4.5.1– EN-71 Part 2:2001)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>Die-Cast Metal and Plastic</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>FY886A</b></p> <p><b>Batch No.</b> : ---</p> <p><b>Manufacturer</b> : ---</p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>China</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>TR-7504</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>18/06/2009</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الحواف الحادة التي يمكن أن تترتب عليها مخاطر محتملة كالجروح التي تنتج عن قطع أو تمزق أعضاء الطفل، بحسب المعيار العالمي المعتمد: (clause 4.7- EN-71 Part 1:1998)</li> <li>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> <li>• The toy has accessible components which are deemed to be sharp edges and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (clause 4.8 – EN-71 Part 1:2001 )</li> <li>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</li> </ul>	