














BANNED TOYS





MARCH 2009

<p><i>Name of Toy</i> : GLASS BEADS</p> <p><i>Item No</i> : --</p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : --</p> <p><i>Report No.</i> : TR-7021</p> <p><i>Report Date</i> : 22/02/2009</p> <p><i>Hazard</i> :</p> <p>• احتواء بعض مكونات اللعبة على زجاج، و الذي يجب الحد ما أمكن منه كالمكون للألعاب وذلك منعا للمخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة تحطمه مما قد يتسبب في جرح الأطفال بحسب المعيار العالمي المعتمد: (clause 4.5 – EN-71 Part 1:2001).</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy has accessible glass components. Glass should be avoided in toys to reduce risk of cuts that can occur from broken glass. (clause 4.5 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : WINNER ADVANCER</p> <p><i>Item No</i> : 404A</p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : CHINA</p> <p><i>Report No.</i> : TR-7040</p> <p><i>Report Date</i> : 25/02/2009</p> <p><i>Hazard</i> :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصري الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم للرصاص، 60 ملج/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p><i>Name of Toy</i> : SUPER CAR</p> <p><i>Item No</i> : 1138B</p> <p><i>Batch No.</i> : --</p> <p><i>Manufacturer</i> : --</p> <p><i>Country of Origin</i> : CHINA</p> <p><i>Report No.</i> : TR-7016</p> <p><i>Report Date</i> : 19/02/2009</p> <p><i>Hazard</i> :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصري الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم للرصاص، 60 ملج/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : HIGH SPEED CHAMPION VEHICLE</p> <p>Item No : 8181-4B</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7015</p> <p>Report Date : 19/02/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995) عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995) There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : RACING SUPERIOR</p> <p>Item No : 0078</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7017</p> <p>Report Date : 19/02/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995) عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995) There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : TRANSFORMERS</p> <p>Item No : 668G</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7032</p> <p>Report Date : 24/02/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر ي الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995) عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995) There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : KINETA</p> <p>Item No : --</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7045</p> <p>Report Date : 26/02/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الأجزاء/ الحواف الحادة التي يمكن أن تترتب عليها مخاطر محتملة كالجروح التي تنتج عن قطع أو تمزق أعضاء الطفل، بحسب المعيار العالمي المعتمد: (clause 4.8 - EN-71 Part 1:1998) عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) The toy or its component has accessible sharp edges and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations. (clause 4.7 - EN-71 Part 3:1995) The toy has accessible components which are deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (clause 4.8 – EN-71 Part 1:2001) There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : HOT SPEED – RACE CAR</p> <p>Item No : 988</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7039</p> <p>Report Date : 25/02/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم للرصاص، 60 ملج/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : OVERLORD – RACING CAR</p> <p>Item No : 333-23</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7061</p> <p>Report Date : 01/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم للرصاص، 60 ملج/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995).</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : TATTOO GEL PENS</p> <p>Item No : TP6BM</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7020</p> <p>Report Date : 22/02/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء بعض أجزاء اللعبة على حواف حادة يسهل الوصول إليها من قبل الأطفال يمكن أن تترتب عليها مخاطر محتملة كالجروح التي تنتج عن قطع أو تمزق أعضاء الطفل، حسب المعيار العالمي المعتمد: (clause 4.7 - EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy or its component has accessible sharp edges and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations. (clause 4.7 - EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : OCEAN WORLD</p> <p>Item No : 50496</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7060</p> <p>Report Date : 01/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>• احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل الرصاص تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>• The toy contains high levels of lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (90mg/kg for lead). High levels of lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>• There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : MAXIMUM DRIVE</p> <p>Item No : 901A</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7086</p> <p>Report Date : 05/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995). • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) • The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995) • There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : PLAY SET RACING GIRLS</p> <p>Item No : 2008</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7087</p> <p>Report Date : 05/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص والكروم بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملغ/كجم للرصاص، 60 ملغ/كجم للكروم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص والكروم إلى الجسم تترتب عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد (EN-71 Part 3:1995). • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) • The toy contains high levels of lead and chromium which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg for lead and 60 mg/kg for chromium). High levels of lead and chromium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995) • There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : ACTIVITY PLAY GYM</p> <p>Item No : 9001</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7092</p> <p>Report Date : 05/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • سماكة المادة البلاستيكية المغلفة للعبة تقل عن النسبة المسموح بها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة: (clause 4.3 – EN-71 Part 1:2001) • تكون تشققات ونشوء أجزاء صغيرة باللعبة عند إسقاطها من على ارتفاع 850 مليم وتعرضها لقوة مقدارها 1 كجم "لقياس إمكانية قوة التحمل" وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • طول الحبل الموجود باللعبة أكبر من 220 ملم المحدد بالمقاييس. يمكن أن يلتف الحبل حول رقبة الطفل مما يعرضه لخطر الاختناق. وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 5.4 – EN-71 Part 1:2001) • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) • The plastic sheeting of the flexible plastic bag packaging has a thickness which is less than the required by the standard. (clause 4.3 – EN-71) • The toy and its component produce cracks and small parts when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. impact test. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • The free length of the cord on the toy is greater than 220 mm as required by the standard. The cord may wound around the neck of the child and constitute a strangulation hazard. (clause 5.4 – EN-71 Part 1:2001) • There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : BABY TOYS (BABY GYMS)</p> <p>Item No : 9106409D</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7104</p> <p>Report Date : 09/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الصوت وتجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة متفرقة واحدة) وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001) • تكون تشققات ونشوء أجزاء صغيرة باللعبة عند إسقاطها من على ارتفاع 850 مليم وتعرضها لقوة مقدارها 1 كجم "لقياس إمكانية قوة التحمل" وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • اللعبة تشكل خطرا على الأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه - (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001) • عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) • The single event emission sound pressure level produced by the toys exceeds the permissible limit specified in the standard (85 dB for single event sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001) • The toy and its component produce small parts and sharp points when subjected to drop and 1 kg impact test. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001) • Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazards of projecting parts associated with toys intended for children who are too young to sit up unaided. (clause 5.9 – EN-71 Part 1:2001) • There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : MUSICAL RECREATION GROUND WITH WIND UP</p> <p>Item No : 9166026D</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7103</p> <p>Report Date : 09/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>تكون تشققات ونشوء أجزاء صغيرة باللعبة عند إسقاطها من على ارتفاع 850 ملم وتعرضها لقوة مقدارها 1 كجم "لقياس إمكانية قوة التحمل" وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>The toy and its component produce cracks and small parts when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. impact test. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : HELLO BABY</p> <p>Item No : S770</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7081</p> <p>Report Date : 04/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>سماكة المادة البلاستيكية المغلفة للعبة تقل عن النسبة المسموح بها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة: (clause 4.3 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>لعبة كرسي الدفع تحتوي على مقبض أو جزء تركيبى آخر يمكن أن ينطوي ، يجب أن تحتوي على أداة إغلاق رئيسية واحدة على الأقل و أداة إغلاق ثانوية واحدة على الأقل، تعمل كلاهما على آلية الطي.</p> <p>فشل اللعبة أو جزء منها " أداة الإغلاق " عند تعريضها لاختبار الحموله 50 كجم (clause 4.10.1 - EN-71 Part 1:2001)</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>The plastic sheeting of the flexible plastic bag packaging has a thickness which is less than the required by the standard. (clause 4.3 – EN-71)</p> <p>Toy pushchair incorporating a handle or other structural member, which can fold down over should have at least one main locking device and at least one secondary locking device, both of which acts directly on the folding mechanisms.</p> <p>The toy collapse and the locking devices fail or disengage when subjected to load of 50 kg. (clause 4.10.1 - EN-71 Part 1:2001)</p> <p>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : RATTLE SET</p> <p>Item No : 20608</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7077</p> <p>Report Date : 03/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>فشل اللعبة عند إخضاعها لفحص الصوت وتجاوز معدل الصوت الصادر عنها المعدل المسموح به (85 ديسيبل "وحدة قياس صوت" عند دورة متفرقة واحدة) وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>تكون تشققات ونشوء أجزاء صغيرة باللعبة عند إسقاطها من على ارتفاع 850 ملم وتعرضها لقوة مقدارها 1 كجم "لقياس إمكانية قوة التحمل" وفقا للمعيار العالمي المعتمد: (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>The single event emission sound pressure level produced by the toys exceeds the permissible limit specified in the standard (85 dB for single event sound pressure level). (clause 4.20 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>The toy and its component produce cracks and small parts when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. impact test. (clause 5.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : THE TELEPHONE COMBINE – CUTE PHONE</p> <p>Item No : 1132</p> <p>Batch No. : --</p> <p>Manufacturer : --</p> <p>Country of Origin : CHINA</p> <p>Report No. : TR-7110</p> <p>Report Date : 11/03/2009</p> <p>Hazard :</p> <p>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة الى الجسم مثل الرصاص تتركب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية. حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p> <p>The toy contains high levels of lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (90mg/kg for lead). High levels of lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)</p> <p>There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)</p>	<p>اسم اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>رقم التشغيل:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

Name of Toy : MUSIC CARRIAGE
Item No : 2012C
Batch No. : --
Manufacturer : --
Country of Origin : CHINA
Report No. : TR-7125
Report Date : 14/03/2009
Hazard :

اسم اللعبة:
رقم العينة:
رقم التشغيل:
الجهة المصنعة:
بلد المنشأ:
رقم التقرير:
تاريخ التقرير:
المخاطر:

- احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الرصاص بحيث تعدت المعدل المسموح به (90 ملج/كجم)، دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل الرصاص تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة وسلامة الأطفال حسب المعيار العالمي المعتمد: (EN-71 Part 3:1995).
- عدم وجود التحذيرات والتعليمات وإرشادات الاستخدام باللغة العربية حسب المعيار العالمي المعتمد (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)
- The toy contains high levels of lead which exceeds the permissible limit as required by the standard (90mg/kg for lead). High levels of lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (EN-71 Part 3:1995)
- There is no Arabic warning, precaution and instruction for use. (clause 7.1 – EN-71 Part 1:2001)

